





Условие задачи по проекционному черчению.

1. Дополнить заданную деталь вставками используя привязки в точках A, B, C, D и E.
2. Выполнить для полученной детали три вида в проекционной связи.
3. Выполнить необходимые разрезы и оформить их по ГОСТ 2.305-.
4. Обозначить размеры по ГОСТ 2.307-.
5. При оформлении решения использовать линии по ГОСТ 2.303- и шрифт по ГОСТ 2.304-.
6. На видах сохранить линии невидимого контура.

Рёбра жесткости



Отверстие сквозное
призматической формы

Отверстие сквозное
цилиндрической формы



Выемка сферической формы

Отверстие глухое
цилиндрической формы



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вариант №6

Копировал

Формат А3

Лист

